

Part list

				
① x1	② x1	③ x1	④ x1	⑤ x1

Hardware list

						
A x4(M8x25)	B x8(M6x16)	C x1 (6mm)	D x1	E x1	F x1 If necessary	G x2

Step 1



Step 2





If necessary, use item "F"









			
A x4	C x1	F x1 If necessary	G x2

Step 3



		
B x8	D x1	E x1

Step 4